

תעודת בדיקה מספר 7013300209

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים



פרטי ההזמנה

שם המזמין : מגן עץ - גרגורי גרצ'י
מענו : תל חי 15 פתח תקוה 49266
תאריך ההזמנה : 2020/02/04

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : OSB מטופל באנטיפייר תאורו: לוח OSB מטופל
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2020/02/03 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה

בת"י 755 (2010) כדלהלן:

דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות

כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2020/02/16

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גורה וכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2020/02/16

שם החותם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס כוודק

תאריך: 2020/02/16

תעודת בדיקה מספר 7013300209

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26 ס"מ ועובי כולל של כ- 11 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 6824 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 613 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח מסיבי עץ בגוון חום המכונה ע"י המזמין:
OSB מטופל במעכב בעירה אנטיפייר תוצרת מגן עץ.

תעודת בדיקה מספר 7013300209

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה	תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0
2.3.2.2	סיווג המוצר			V	
2.4	צפיפות העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	2.0	3.0	2.0
2.4.4	סיווג המוצר			4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף				
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה		ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר			3	